

Figure - 1a



Figure - 1b



Figure – 2a



Figure – 2b



Figure - 3

Figure – 4


Resistivity (Ω)
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Pressure (MPa)
Before Joining
After Joining